

Agricultural Tailgate Safety Training

Agricultural Safety Program

Módulo de entrenamiento: Cortacespedes o Podadoras a Motor

Objetivo: Ser capaz de operar los cortacespedes o podadoras a motor de acuerdo a normas de seguridad.

Nota: Las prácticas de seguridad en cortacespedes pueden salvar vidas. Señale los mecanismos de seguridad de la podadora. Discuta la importancia de dejar los protectores y las defensas en su lugar. Demuestre el equipo de protección personal (EPP) y el mantenimiento de los cortacespedes. Discuta los diferentes accidentes con los cortacespedes y piense cómo estos accidentes pudieron haberse prevenido.

Información Básica

Una podadora puede ser peligrosa y causar accidentes serios. La cuchilla rotativa del cortacesped rota a 2,000 o 4,000 revoluciones por minuto, o de 100 a 200 millas por hora. Por razones de seguridad, es importante conocer cómo desenganchar rapidamente el pedal y parar el motor.

Para operar un cortacesped a motor, siga los siguientes consejos:

- Empiece por leer el manual del operador.
- Antes de moverlo quite toda la basura del cortacesped.
- Use ropa protectora ajustada al cuerpo.
- Encender la podadora en un lugar firme con el pie en posición de seguridad.
- Antes de encender la podadora, colocarla en posición neutral.
- Mantener los dos pies sobre la plataforma de descanso cuando maneje un tractor cortacesped.
- Mantener todas las defensas y protectores en su lugar.
- Nunca llenar el tanque de la gasolina de un cortacesped si el motor esta caliente.
- Apague el motor antes de desmontar o remover un objeto extraño.
- Desconecte las bujias o conección eléctrica antes de reparar el cortacesped.
- Nunca use una podadora eléctrica en grama mojada.
- Suministre mantenimiento rutinario.
- No pasajeros extras en cortacesped a motor (referirse al módulo: No pasajeros en cortacespedes y equipos de la finca).



Este alerta de los peligros cuando se este podando:

- Una podadora puede voltearse facilmente.
- Empuje la podadora lejos de su cuerpo durante una caída.
- Nunca deje una podadora sola cuando este prendida.
- Tome los períodos de descanso cuando los necesite (referirse al módulo: Estrés por calor).
- Algunos objetos pueden salir volando del cortacesped, de tal manera que este seguro que no hay personas o animales en el área a podar.

Normas apropiadas cuando se está podando:

- Cuando se está podando en una pendiente con un cortacesped a motor, usted debe podar en bajada.
- Cuando se está podando en una pendiente con un cortacesped que se empuja, usted debe podar cruzado o horizontal.

Ropa apropiada para podar:

- Zapatos fuertes (tipo industrial).
- Pantalones largos y camisas manga larga.
- Lentes de seguridad o gafas cuando se poda cerca de objetos sólidos.

Revisar los Puntos Siguientes:

- Usar ropa protectora y ajustada al cuerpo cuando se está podando.
- Mantener todas las defensas y protectores en su lugar.
- Apague el motor antes de desmontar o remover un objeto extraño.
- Conocer cómo desenganchar el pedal y parar el motor.
- La cuchilla rotativa del cortacesped rota a 2,000 o 4,000 revoluciones por minuto, a velocidades entre 100 y 200 millas por hora.
- Nunca deje una podadora sola cuando este prendida.



Agricultural Tailgate Safety Training

Agricultural Safety Program

Cortacespedes o Podadoras a Motor

| Verdaero o Falso | Nombre | | |
|---|--------|---|---|
| 1. El uso inapropiado de un cortacesped puede causar lesiones serias. | | V | F |
| 2. La velocidad de la cuchilla del cortacesped es de 100 - 200 millas por hora. | | V | F |
| 3. No apagar el cortacesped cuando se quitan objetos extraños. | | V | F |
| 4. Cuidadosamente se debe inspeccionar el cortacesped por escombros o basura y removerlos antes de empezar a podar. | | V | F |
| 5. Mantener los protectores y defensas del cortacesped en su lugar todo el tiempo. | | V | F |