

Regador de una Lechería Choca en una Motocicleta¹

El Proyecto NURSE de California²

RESUMEN : CASO 192-110-01

Los regadores que trabajan en una lechería usan una motocicleta (ATV) para movilizarse en el fil. El regador es la persona que provee el agua al terreno por métodos artificiales. Un ATV es una motocicleta de 3 ruedas con motor y llantas grandes hechas especiales para caminos de tierra. Un regador manejaba un ATV por un camino de tierra de la lechería, cuando le entró un insecto en un ojo. No pudo ver por donde iba y no vio una cosechadora de alfafa que se encontraba estacionada en medio del camino. Chocó con la cosechadora. El golpe tumbó al regador del ATV y fue a dar contra una barra que se encontraba a lo ancho y enfrente de la cosechadora de alfafa. El incidente causó que el regador se quebrara el fémur (es el hueso que corre arriba de la rodilla hasta el cuádril), la rodilla, y el tobillo. La parte de enfrente de ATV se destruyó completamente con el golpe.

No había nadie que periódicamente fuera a ver como se encontraba el regador. El regador duró tirado en el suelo por más de 2 horas hasta que al fin del día los otros trabajadores lo echaron menos. Cuando encontraron al regador fue transportado por helicóptero a la sala de urgencias en donde le operaron su pierna quebrada.

¿Cómo se hubiera prevenido esta lastimadura?

- Si el regador hubiera usado lentes protectores, el insecto no le hubiera afectado su vista.
- Nunca se debe dejar equipo o maquinaria bolquiando el camino.

- Use equipo seguro. Se reconoce que las motocicletas (ATV) de tres ruedas son menos seguras. Algunas ATVs de 4 ruedas vienen equipadas con cinturón de seguridad así como con un arco seguridad, y esto les da más seguridad en caso de una volcadura.

El proyecto NURSE---Enfermeras Usando Eventos Rurales Centinelas---se lleva a cabo por el Programa de Salud Ocupacional de California del Departamento de Salud en cooperación con el Instituto Nacional para Salud y Seguridad Ocupacional. La meta del programa es prevenir lastimaduras ocupacionales asociadas con la agricultura. Los hospitales, servicios de emergencia, clínicas y personal forense son los que reportan las lastimaduras. Se investigan casos seleccionados para lo cual se hace una entrevista del trabajador lastimado, compañeros de trabajo, patrones y todo aquel envuelto en el incidente. También se visita el lugar de los hechos para hacer una investigación sobre la seguridad. Estas investigaciones proveen información detallada sobre el trabajador, el ambiente del trabajo y los factores de riesgo potencial que resultaron en la lastimadura. Cada investigación concluye con recomendaciones específicas diseñadas para prevenir lastimaduras; y para el uso de trabajadores, patrones y todo aquel interesado en la salud y seguridad en la agricultura.

1. Este documento es CDHS(COHP)-FI-92-005-014, una serie del proyecto "Nurses Using Rural Sentinel Events", conducido por el Programa de Salud Ocupacional del Departamento de Salud de California, en conjunto con el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional. Fecha de publicación: August 1992

2. Dirección postal: NURSE Project, California Occupational Health Program, 2151 Berkeley Way, Annex 11, Berkeley, CA 94704.